

Kontrollseddel

Periodisk kontroll etter direktiv 2009/40/EF



Statens vegvesen

Resultat **Kjøretøyet er ikke godkjent**

Frist for neste ordinære godkjente kontroll **30.09.2017**

Godkjeningsnummer	719	Kontrollorgan	Hiroh Bilverksted ANS	
Kjennemerke	BP79669	Kontrolltype	Periodisk kontroll	
Kilometerstand	203614	Kontrollperiode	09.2017	
Understellsnummer	JF1GD5LJ32G038624	Kontrollnummer	3004910955	
Merke	SUBARU	Tidligere kontrollnummer		
Type	GD	Nasjonalitetskode	N	
Modell	IMPREZA	Kontrollør	ANJ	
Drivstoffkode	1 BENSIN	Kontrolldato	14.09.2017 07:48	
Kjøretøygruppe teknisk	M1	Dato og signatur		
Kjøretøygruppe avgift	101 PERSONBIL			

Beregnet referanseverdi (%)		Beregnet bremsevirkning (%)		Målt støy (dB)		Målt avgass (CO%/m ⁻¹)	0
-----------------------------	--	-----------------------------	--	----------------	--	------------------------------------	---

Oversikt over feil og mangler. Oversikten kan gå over flere sider. Alle feil/mangler skal rettes snarest.

Antall feil kode 1	1	Antall feil kode 2	3	Antall feil kode 3	0
--------------------	---	--------------------	---	--------------------	---

Bedømming	Kontrollpunkt	Merknad, Posisjon, Kommentar
2	1.1.11 Bremsørør	c) Rør skadet eller sterkt korrodert, Bakre, ved inntak til gulv
2	3.4 Vindusvisker frontrute	a) Vindusviskerne virker ikke, mangler, er skadet eller er ikke i samsvar med kravene, slitte
1	4.7.1 Skiltlys - tilstand og virkemåte	b) Lykt/lyskilde skadet, mangler eller er defekt, Venstre
2	5.3.1 Fjærer og stabilisator	b) Fjær eller komponent til fjær skadet, deformert eller har brudd, Venstre, Bakre

Rettledning og klageadgang, se vedlegg som utleveres av kontrollorganet